

# barometro para medir presión atmosférica, diferencial y depresión, con salida analógica escalable, puesta a cero y valor promedio

El barómetro DB 3 es el aparato ideal para la medición de presión absoluta. El barometro está equipado con una salida analógica escalable. La presión atmosférica indica el peso del aire (atmósfera) según la gravedad de la tierra. A nivel de mar esta tiene un valor de 1013,25 mbar en condiciones estables (atmósfera isotérmica). El barómetro se envía de fábrica regulado a la presión barométrica de 1013 mbar a nivel de mar. Los cambios de la altitud se deben tener en cuenta a la hora de medir la presión absoluta. En la pantalla digital del medidor se muestra la presión atmosférica actual (depende de las condiciones meteorológicas y la altitud). A menudo se requiere dicho valor como factor de corrección del barómetro para medir de forma precisa. Gracias a la medición de presión diferencial incorporada en el barómetro, se pueden observar los cambios respecto a la situación meteorológica o a la altitud. Para ello, el barómetro se ajusta a cero con la presión barométrica actual. Posteriormente se muestran los cambios; el barómetro "sube" o "cae". Por ejemplo al subir en ascensor en un edificio alto se nota la diferencia de altitud en la pantalla del barómetro.

Con una desigualdad de altitud de 8 m, resulta una diferencia de aprox. 1 mbar. En la pantalla del barómetro aparece el valor actual, dependiente de la situación meteorológica y de la altitud de la presión atmosférica. A menudo se requiere dicho valor como factor de corrección en mediciones exactas de parámetros físicos. Aquí encontrará otro barómetro con un equipamiento técnico similar, pero para medir presiones diferenciales.

Gracias a la medición de presión diferencial incorporada al barómetro se pueden observar los cambios respecto a la situación meteorológica o a la altitud. Además, el barómetro es ajustado a cero con la presión barométrica actual. Posteriormente se muestran, correctamente señalados, los cambios; el barómetro "cae" o "sube". Ascendiendo en el ascensor de un edificio alto, se nota la diferencia de altitud en la pantalla del barómetro. El barómetro DB 3 posee un certificado de calibración ISO que puede adquirir adicionalmente. Este otro barometro el PCE-910 / 917 también posee certificado de calibración ISO, pero este tipo de barometro se utiliza para medir la presión de aire y para líquidos.

Disponemos de otro <u>equipo</u> con el que puede medir sobrepresión y presión negativa con salida analógica, con alta precisión y con dos modelos con rangos de hasta 2500 Pa (25 mbar).

Desde este <u>enlace</u> tiene la posibilidad de acceder a una visión general donde podrá encontrar cualquier tipo de barómetro que necesite, si por el contrario necesita otro tipo de instrumento de medida desde <u>aquí</u> puede acceder a nuestro listado general de productos. Si tiene alguna pregunta sobre el barometro, consulte la ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número de teléfono +34 967 543 548 para España o en el número +56 2 562 0400 para Latinoamérica. Nuestros técnicos le asesorarán con mucho gusto sobre este barometro, y sobre cualquier equipo de <u>instrumentos de medición, regulación y control</u> o <u>balanzas</u> PCE Ibérica S.L.





Barómetro de presión DB 3 para la medición de la presión absoluta (barométrica)

- Alta precisión
- Salida analógica escalable (0 ... 2 V)
- Funciones mín. / máx. / Hold
- Selección de diferentes unidades de medida
- Conectores de tubos universales
- Manejo a través de 4 teclas

- Medición de sobrepresión y depresión
- Corrección del valor cero
- Calibración de fábrica o calibración DKD opcional
- Pantalla LCD de 4 dígitos
- Cálculo del valor promedio en valores oscilantes
- Auto. desconexión a los 20 minutos Pausa de medición


## Barómetro DB 3 como medidor de vacío o de presión

El segundo campo de medición del barómetro sirve para la medición de la presión negativa o la sobrepresión con respecto a la atmósfera. Para ello, primeramente se ha de ajustar en el lugar el barómetro a cero con los índices actuales de compresión. Para la medición de dichos índices de compresión en un conducto de aire o depósito, se prepara una unión de mangueras con el racor de empalme a presión del DB 3. En la pantalla del barometro aparecerá, con la correspondiente señal, en un campo de un intervalo de -1000...+2000 mbares. El barómetro es de fácil manejo y seguro, se utiliza p. ej. para medir el vacío en ensayos de laboratorio o la sobrepresión en una instalación de ventilación de alta presión.

# Salida analógica

El barómetro puede ser conectado por salida analógica a un aparato registrador o a un sistema

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)
Tel: +34 967 543 548 | Fax: +34 967 543 542 | Email: info@pce-iberica.es
<a href="http://www.pce-iberica.es/">http://www.pce-iberica.es/</a>



0 mbares = 0 volt, -1000 mbares = -0.5 volt, +2000 mbares = +1 volt.

# Enganche de conexión

En el barometro, la toma de presión se realiza provechosamente a través de una hembrilla neumática (disponible como accesorio) con boquilla porta tubo. La anchura luminosa del tubo es de

#### Datos técnicos del barometro DB 3

Campo de medición

0...+2000 mbares, absoluto ó

Resolución

Precisión

Unidades de medidas

Medio

Protección contra sobrecargas

Salida

Posición de uos

Desconexión automática

Indicador de batería

Restablecer valores de fábrica

Conectores de tubos universales

Pantalla Carcasa

Condiciones ambientales

Alimentación

**Dimensiones** 

Peso

Teclas de función del barómetro DB 3

-1000...0...+2000 mbares, diferencial y vacío

último dígito (en pantalla)

± 0,5 % del fondo de escala

Pa, kPa, mbar, mmH<sub>2</sub>O, inH<sub>2</sub>O

gases no agresivos, ni corrosivos

1,2 veces del fondo de escala

sí, 0 ... 2 V carga permitida  $>= 2 k\Omega$ 

preferiblemente horizontal, puesta a cero con una tecla

sí, después de 20 min. Pausa de medición

sí, indicación cuando la batería tiene poca carga

sí, 3 ... 6 mm

4 dígitos, dígitos de 13 mm de altura

Plástico ABS

Temperatura operativa: 0 ... +60 °C Temperatura de almacén: -10 ... +70 ºC

1 x batería 9 V tipo IEC 6 LR61 alcalina, duración de la batería en funcionamiento aprox. 120 h, aprox. 2000 h en Standby

155 x 96 x 28 mm

aprox. 300 g



## Dimensiones del barometro DB 3



En esta imagen se puede ver las dimensiones del barómetro DB 3

# Contenido del envío

- 1 x barómetro DB 3,
- manual de instrucciones

## Componentes adicionales del barometro

- Certificado de fábrica o certificado DKD
- Maletín
- Tubo de PVC (diámetro interior de 5 mm, diámetro exterior de 9 mm)
- Tubo de silicona (diámetro interior de 3,5 mm, diámetro exterior de 5,5 mm)